

Produktinformation

Carola Dichtung für Ventilkegel 6x14x5mm - Ventilkegeldichtung - für Tränkebecken B58

Art-Nr.: 33-063 / GTIN: 4038293330630 / Marke: [Carola](#)



LEDA

2,49 EUR / Stück

Grundpreis: 2,49 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager

Die Dichtung für den Ventilkegel sorgt für den zuverlässigen Abschluss des Ventils im Carola Tränkebecken B58. Sie sitzt direkt am Ventilkegel und verhindert beim geschlossenen Ventil das Austreten von Wasser. Eine intakte Dichtung ist entscheidend, um Nachtropfen, Wasserverlust und ungleichmäßige Wasserabgabe zu vermeiden. Gefertigt aus elastischem, langlebigem Gummi passt sich die

Produktinformation

Ventilkegel-Dichtung optimal an die Ventilflächen an und gewährleistet eine sichere Abdichtung auch bei häufiger Betätigung der Druckklappe. Als passgenaues Ersatzteil eignet sie sich ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, insbesondere wenn der Ventilkegel selbst noch in gutem Zustand ist.

Vorteile:

- . Zuverlässige Abdichtung des Ventils
- . Verhindert Nachtropfen und Wasserverlust
- . Elastisches Gummi für optimale Anpassung
- . Ermöglicht gezielte Reparatur ohne Austausch des Ventilkegels
- . Passgenaues Ersatzteil für das Carola Tränkebecken B58

Technische Daten:

- . Material: Gummi
- . Farbe: Schwarz
- . Ø innen: ca. 6 mm
- . Ø außen: ca. 14 mm
- . Stärke: ca. 5 mm
- . Gewicht: ca. 2 g

Anwendungsbereiche:

- . Passend für das Carola Tränkebecken B58
- . Geeignet als Ersatzteil bei Verschleiß oder Defekt

Lieferumfang:

- . 1x Carola Dichtung für Ventilkegel 6x14x5mm
-