

Produktinformation

Eider Ventilkegel mit Dichtung für Weidepumpe E2, Ersatzteil-Nr. 0102-010

Art-Nr.: 33-036 / GTIN: 4038293330364 / Marke: [Eider](#)



UVP 14,80 EUR


11,90 EUR / Stück

Grundpreis: 11,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager



Produktinformation

Ventilkegel mit Dichtung für die Eider Weidepumpe E2. Es sind zwei Ventilkegel in der Weidepumpe verbaut.

Technische Daten:

- . Material: Stahl, Gummi
- . Oberflächenbehandlung: Verzinkt
- . Eider Ersatzteil-Nr. 0102-010

Anwendungsbereiche:

- . Passend für die Eider Weidepumpe E2

Lieferumfang:

- . 1x Eider Ventilkegel mit Dichtung für Weidepumpe E2