

Produktinformation

Eider Ventilkegeldichtung für Weidepumpe E2, Dichtung für Ventilkegel, Ersatzteil-Nr. 0102-011

Art-Nr.: 33-0393 / GTIN: 4038293333396 / Marke: [Eider](#)



UVP 2,14 EUR


1,90 EUR / Stück

Grundpreis: 1,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager



Produktinformation

Ventilkegeldichtung für die Eider Weidepumpe E2. Dichtung für Ventilkegel.

Technische Daten:

- . Material: Gummi
- . Farbe: Schwarz
- . Ø außen: ca. 35 mm
- . Ø innen: ca. 12 mm
- . Eider Ersatzteil-Nr. 0102-011

Anwendungsbereiche:

- . Passend für die Eider Weidepumpe E2

Lieferumfang:

- . 1x Eider Ventilkegeldichtung für Weidepumpe E2