

Produktinformation

Ersatzteilset für QRS Schlagfessel NIRO: 2x Feder + 2x Kappe (blau, rot), Reparaturset

Art-Nr.: 05-076 / GTIN: 4038293050767 / Marke: [Hausmarke](#)



agrarflora

UVP 22,60 EUR

19,90 EUR / Stück

Grundpreis: 19,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werkstage

4 auf Lager

Das Ersatzteilset, bestehend aus zwei Ersatzkappen (blau, rot) und zwei Ersatzfedern, beinhaltet alle Teile, die Sie für die Revision der QRS Schlagfessel aus Edelstahl benötigen.

Produktinformation

Austausch der Feder: (1.) Mutter vom Nietnagel absägen oder abschleifen (2.) Schlagfessel demontieren (3.) Alte Feder mit einer Zange entfernen (4.) Neue Feder ohne Mutter in Schlagfessel montieren (5.) Schlagfessel wieder anbringen (6.) Mutter aufdrehen und befestigen.

Technische Daten:

- . Material: Edelstahl, Kunststoff
- . Farbe: 1x Blau, 1x Rot
- . Ø innen: 26 mm
- . Ø außen: 33 mm
- . NIRO-Federn: 55 x 9 mm
- . PIN-Durchmesser: 12 mm (M5)

Anwendungsbereiche:

- . Ersatzteil- und Reparaturset für die QRS Schlagfessel

Lieferumfang:

- . 2x Ersatzkappe (blau, rot)
 - . 2x NIRO-Ersatzfeder inkl. Nietnagel und Mutter
-