

Produktinformation

Carola Dichtung für Zylinderschraube 10x15x2mm - Fiber Flachdichtung für Tränkebecken B58

Art-Nr.: 33-060 / GTIN: 4038293330609 / Marke: [Carola](#)



LEDA

2,49 EUR / Stück

Grundpreis: 2,49 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Die Fiber-Flachdichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung der Zylinderschraube im Ventil des Carola Tränkebeckens B58. Sie sitzt direkt an der Zylinderschraube vor der Drosselschraube und verhindert, dass Wasser entlang des Gewindegangs austritt. Damit trägt sie entscheidend zu einem dichten und störungsfreien Betrieb des Ventils bei. Fiber Dichtungen bestehen aus

Produktinformation

faserverstärktem Dichtmaterial und zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, Formstabilität und gute Wasserbeständigkeit aus. Im Vergleich zu Gummidichtungen sind sie deutlich härter und besonders für verschraubte Verbindungen im Ventilbereich geeignet. Als passgenaues Ersatzteil ist die Fiber-Flachdichtung ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Vorteile:

- . Zuverlässige Abdichtung der Zylinderschraube
- . Verhindert Wasserverlust im Bereich der Drosselung
- . Druckfeste, formstabile Fiber-Ausführung
- . Langlebig und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- . Passgenaues Ersatzteil für das Carola Tränkebecken B58

Technische Daten:

- . Material: Fiber
- . Farbe: Grün, Weiß
- . Ø innen: ca. 10 mm
- . Ø außen: ca. 15 mm
- . Stärke: ca. 2 mm
- . Gewicht: ca. 1 g

Anwendungsbereiche:

- . Passend für das Carola Tränkebecken B58
- . Geeignet als Ersatzteil bei Verschleiß oder Defekt

Lieferumfang:

- . 1x Carola Dichtung für Zylinderschraube
-